

Plaform[®] es un sistema integral de embalajes en cartón ondulado, diseñado para ofrecer la máxima eficiencia logística, protección del producto y cumplimiento de estándares internacionales.

Plaform[®] es mucho más que una caja: es un sistema certificado y estandarizado de embalaje en cartón ondulado, pensado para optimizar cada fase del proceso logístico. Todos los modelos son sometidos a un riguroso proceso de homologación que asegura eficiencia, estabilidad y compatibilidad con normas internacionales como la Common Footprint (CF) de FEFCO y la UNE 137005.

Gracias a su sistema de homologación, garantiza la máxima calidad, facilita el paletizado y permite una óptima conservación de frutas y verduras durante toda la cadena de suministro.



Dimensiones estandarizadas



Common Footprint

Soluciones más eficientes

Proceso riguroso de homologación

Logística eficiente y conservación

Plaform[®] ha sido diseñado para optimizar cada fase del proceso logístico, desde el montaje hasta la entrega. Gracias a su estructura y a la estandarización en medidas y orificios de ventilación, permite un apilado más estable, una mejor ventilación y una conservación más eficaz de frutas y hortalizas, especialmente durante el preenfriado y el transporte.

- Diseño certificado que facilita el montaje, apilado y transporte
- Ventilación optimizada basada en estudios técnicos
- Reducción de tiempos de preenfriado del producto

Versatilidad y adaptación al mercado

Plaform[®] incluye una gama de modelos adaptados a distintos productos y condiciones logísticas, como cajas columna, tipo tejadillo o especiales. Además, su compatibilidad con la norma internacional Common Footprint (CF) garantiza una integración fluida en mercados nacionales e internacionales.

- Amplia variedad de modelos y configuraciones disponibles
- Cumplimiento de la norma UNE 137005 y CF (FEFCO)
- Homologación técnica que avala la máxima calidad
- Acceso a mercados internacionales sin adaptaciones adicionales


Sostenibilidad y percepción de marca

Al tratarse de un sistema certificado, Plaform[®] transmite confianza y refuerza la imagen de calidad de los productos que contiene. Además, su enfoque en eficiencia logística y reducción de desperdicio contribuye a una cadena de suministro más sostenible.


- Soluciones reciclables
- Refuerza la percepción de calidad y fiabilidad ante el cliente final
- Auditorías de calidad disponibles para el cliente
- Desarrollo constante de soluciones más eficientes y sostenibles

Recomendaciones sobre el montaje en máquinas del envase

El montaje de la caja debe quedar escuadrado a 90° en las gualderas y testeros



Líneas de cola recomendadas por Plaform®



Solapas u orejeras despegadas


Causan deformación de la caja y pérdida de verticalidad en el palé. Para evitarlo es necesario aplicar el número y posición de cordones de cola y las referencias de cola hot-melt recomendadas por Plaform®, así como ajustar adecuadamente la presión de la inyección y temperatura de la cola en tanque, manguera y pistola.



Recomendaciones sobre el paletizado


Colocación de las cajas sobre el palé

El palé debe ofrecer la mayor base de apoyo posible en los extremos de las cajas. Si estas sobresalen, producirán deformación en la caja y hundimiento del palé. Es importante colocar bien el primer piso de cajas sin que ninguna sobresalga.






Colocación correcta de flejes y cantoneras

Para evitar la deformación de las cajas, utilizar la calidad de cantonera recomendada por Plaform® y aplicar la tensión adecuada a los flejes.




Apilado de las cajas

La posición de apilado de las cajas debe ser completamente alineada. Si se producen desplazamientos, se inclinará el palé.




Tipos de paletizado

Plaform® recomienda siempre paletizar con cantoneras y flejes.




Incorrecto calibrado del fruto

La presión interior del fruto produce deformación de las cajas y pérdida de verticalidad del palé. Para evitarlo es importante calibrar adecuadamente el fruto.



Defectos en el palé

- No debe utilizarse un palé defectuoso.
- No le deben faltar tablas o estar rotas y debe tener todos los tacos.
- No debe presentar clavos a la vista o faltar alguno de ellos.
- No debe presentar fuerte astillado por el uso, aunque esté completo.



Recomendaciones sobre la carga en camión

Colocación en el interior del camión

Disponer adecuadamente los palés para que la ventilación entre en dirección perpendicular a través de las ventanas laterales del envase.

